Replacement Parts Selection Guide

Multimeter Replacement Parts Selection Guide			360 Series			Stick	480 Series			490 Series			600 Series					610		630			640 Series			
			61-360	61-361	61-362	61-401	61-480	61-481	61-482	61-492	61-494	61-495	61-600	61-601	61-602	61-603	61-604	61-610	61-614	61-631	61-633	61-635	61-640	61-641	61-642	61-643
Fuses																										
F-1	0.5A (250V)	0.25 x 1.25 in.																	•							
F-7	0.5A (250V)	5 x 20mm													•	•	•			•						
F-16	0.25A (250V)	5 x 20mm																•								
F-17	0.8A (250V)	0.25 x 1.25 in.														•	•									
F-26	20A (600V)	0.25 x 1.25 in.																		•						
F-100	1A (500V)	.25 x 1.25 in.					•	•	•																	
F-101	16A (500V)	.25 x 1.25 in.					•	•	•																	
F-102	1A (600V)	.41 x 1.5 in.								•	•	•									•	•				
F-103	16A (600V)	.41 x 1.5 in.								•	•	•									•	•				
LA-3893	2A (600V)	6.35 x 25.4mm		•																						
LA-3895	0.5A (250V)	5 x 20mm	•		•																					
LA-3896	0.5A (500V)	6.35 x 32mm																								
LA-3897	10A (600V)	6.35 x 25.4mm	•		•																					
LA-3898	0.1A (250V)	5 x 20mm		•																						
Batteries																										
61-201	1.5V (LR44)												•													
B-4	9V		•	•	•	•		•	•		•	•			•	•	•			•	•	•				
B-1	1.5V (AA)						•			•								•	•							
B-7	1.5V (AAA)																						•	•	•	•
Test Leads																										
TIP-1	Short insulated probes (0.5 in.)					•																				
TIP-2	Long insulated probes (2.8 in.)					•																		•	•	•
TL-34	Leads w/pin connectors																	•								
TL-54	Leads w/shielded banana plugs														•	•	•		•							
TL-58	Standard		•	•	•	•														•			•	•	•	•
TL-100	Premium leads w/alligator clips						•	•	•	•	•	•									•	•				
TL-101	Silicone test leads																									
Rubber Boots																										
61-370	360 Series rubber boot			•	•	•																				
C-64	Pocket-style meters rubber boot														•											
C-78	61-631 rubber boot																			•						
C-92	Pocket-style meters rubber boot															•	•									
C-480	480 Series rubber boot						•	•	•																	
C-490	490 Series rubber boot									•	•	•														
C-630	630 Series rubber boot																				•	•				

Clamp Meter Replacement Parts Selection Guide				700 Series			710		720 Series				730 Series			740 Series			800	
			61-452	61-700	61-701	61-702	61-710	61-711	61-720	61-722	61-724	61-726	61-730	61-731	61-734	61-740	61-741	61-742	61-800	61-802
Fuses																				
F-1	0.5A (250V)	0.25 x 1.25mm					•	•												
Batteries																				
B-4	9V			•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•		
B-1	1.5V (AA)		•				•	•							•				•	•
Test Leads																				
TIP 1	Short insulated probes (0.5 in.)																			
TIP-2	Long insulated probes (2.8 in.)																			
TL-5	Leads w/spade probe tips																			
TL-42	Leads w/alligator clips																			
TL-58	Standard		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
TL-100	Premium leads w/alligator clips																		•	•
TL-101	Silicone test leads			•	•	•														